



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта и предоставляемых услуг

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации (учреждения): МБДОУ детский сад № 59 г. Пензы
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 440031, г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 7;
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.4. Форма собственности: муниципальная.
- 1.5. Предоставление услуг: образование.
- 1.6. Учредитель организации: Управление образования города Пензы.
- 1.7. Адрес учредителя организации: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, 5
- 1.8. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2342.5 m^2
- прилегающий земельный участок 10860 м².
- 1.9. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта не проводился.
- 1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального -.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/ отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не иланируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам.		Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Управлением образования города Пензы
	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно,	ОУ организует работу по обучению	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, телефонное

необходимых услуг по месту жительства инвалида	детей- инвалидов в дистанцион ной форме надомного обучения	взаимодействие, личного приема граждан
4 Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; сменное кресло-коляска; адаптированный лифт; поручни; пандус; подъемная платформа (аппарель); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках	отсутствует	Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках будет проводиться при условии финансирования программы. Проведение ремонтных работ для подготовки санитарногиченического помещения на 1 этаже доступного для лиц с нарушением ОДА Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (10%) будет обеспечено по согласованию с Управлением образования города Пензы. Установка поручней, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом

			финансирования
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/ отсутствие	Рекомендации	
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования	
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	36	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 1 квартале 2020 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год)	
***	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	не имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и	

			инструкции сотрудников
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	не имеется	введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций)	1	Продолжить повышение квалификации педработников
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	5	В ДОУ воспитываются дети с ОВЗ в группах компенсирующей направленности
8	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	0	Работа будет продолжена
9	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2018г.

4. Управленческое решение

п /п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения	
1.	Территория, прилегаю	ощая к зданию	
1.1.	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2030 г.	
1.2.	установка знаков, указателей об объекте	2030г.	
.2.	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг		
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2030 г.	
2.2	Установка пандуса на входе	2030 г.	
2.3	Установка поручней (наружных и внутренних)	2030 г.	

2.4	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2030 г.
2.5	Дублирование установленной кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2025 г.
2.6	Организация места для размещения собакипроводника	2030 г.
2.7	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028 г.
2.8.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2025-2028 г.
2.9.	Закупка кресла-коляски	2029 г.
2.10	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2030г.
2.11	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	2027-2030 г.
3	Наличие на объекте надлежащего размещения для лиц с нарушениями	
3.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным прифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2028 г.
3.2.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2025 г (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)
4	Предоставлені	ие услуг
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и	Приказы по учреждению о назначении ответственных
4.2	тифлосурдопереводчика Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных
4.2	тифлосурдопереводчика Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с	
	тифлосурдопереводчика Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов	ответственных Запланировано инструктирование

- 4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».
- 4.8. Период проведения работ: до 2030 года

4.6

- 4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.
- 4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ОУ detsad59.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 25 ноября 2019 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБДОУ детский сад N = 1000 (акт прилагается).

МБДОУ детский сад №59 г. Пензы оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

25 ноября 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ детский сад № 59 г. Пензы 1.2. Адрес объекта **440031**, г. Пенза ул. Кижеватова, 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2342,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10860
- 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 59 г. Пензы «Росинка»**, МБДОУ детский сад № 59 г. Пензы
 - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 440031, г. Пенза ул. Кижеватова, 7

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети с НОДА
- 2.6 Плановая мощность (посещаемость в день): 260
- 2.7 Участие в ИПР ребенка инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

- **3.1** Путь следования к объекту пассажирским транспортом нет, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет:
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: иет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»

	в том числе инвалиды:	«ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

No No	Основные структурно- функциональные зоны Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**		Приложение	
п/п			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ВНД		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	внд		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	внд		
5	Санитарно-гигиенические помещения	внд		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично

Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности мобильных групп населения – отсутствует пандус, акустические средства и устройства информации.

Территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов, кроме инвалидов колясочников, т.к отсутствует пандус. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудников), кроме инвалидов — колясочников, т. к отсутствует пандус. Покрытие прилегающей территории имеет нарушение целостности: мелкие ямы, неровности. Нет системы связи. Нет стоянки для автомобилей с обозначением места для инвалидов.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

п /п № №	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается
2	Вход (входы) в здание	Нуждается (необходима установка пандуса на центральном входе)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

- 4.2. Период проведения работ до 2030 года в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда»
- 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации состояние доступности основной структурно- функциональной зоны «ВХОД в здание» изменится с ДП-И (Г, О,С,У) до ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) :Доступен всем 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не заполняем

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);нет
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;
- 4.4.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ: <u>detsad59.ru</u>

e-mail:ds59@inbox.ru

(наименование сайта, портала)